


СОГЛАСОВАНО  
уполномоченный по охране труда  
 / Е.И. Мед  
«01» марта 2018 г.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЕ ИОТ-2.35-2018

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся механизмы, подвижные части станка, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, повышенный уровень шума на рабочем месте.

1.2. Источники возникновения факторов: вращающаяся дисковая пила, механизм подачи пиломатериалов.

1.3. Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с вращающейся дисковой пилой, попадание рук под ролики механизма подачи, соприкосновение с движущимися и вращающимися частями станка, вылет мелких обрезков, сучков.

1.4. Помещение должно быть оборудовано системой удаления древесной стружки и пыли, образующейся при работе станка.

### 2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность пильного диска и прочность его крепления.

2.2. К работе на станке можно приступать только после предварительной проверки режущего инструмента по качеству заточки.

2.3. Перед работой необходимо проверить обрабатываемый материал, для того, чтобы исключить возможность попадания гвоздей и других инородных тел под режущий инструмент.

### 3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Торцовочный станок для поперечного распиливания должен иметь ограждения пилы, ограничитель движения механизма резания и подачи.

3.2. Направление вращения пильного диска должно быть таким чтобы обеспечивать прижим распиливаемого материала к опорным поверхностям (столу, упору, направляющей линейке).

3.3. Торцовка пиломатериалов длиной менее 300 мм должна проводиться с применением специальных приспособлений, обеспечивающих безопасность работающего при удержании в зажиме обрабатываемого материала.

Во время работы запрещается:

- Работать с неисправным ограждением или без него.
- Отводить ограждения при работающем станке.
- Загромождать заготовками и деталями рабочую зону.
- Засорять отходами рабочее место и стол станка
- Очищать от отходов и пыли, а также производить осмотр до полной его остановки.
- Работать на станке в рукавицах

#### **4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При обнаружении неисправностей станка необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру

#### **5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить станок по электросети.

5.2. Очистить станок с помощью пылесоса.

5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать материалы, средства защиты в предназначенное для этого места хранения.

5.4. О всех нарушениях, имевших место в процессе работы сообщить мастеру.

Разработал:

Мастер производственного обучения

С.В.Измайлов

Согласовано:

Инженер по охране труда

О.Ю. Лещев