



СОГЛАСОВАНО  
уполномоченный по охране труда  
 / Е.И. Мед  
«20» февраля 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор колледжа  
 / Г.А. Горбунова  
«20» февраля 2017 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЗБИВАЛЬНОЙ РАБОТЕ, МИКСЕРЕ ИОТ-2.41-2017**

### **1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1.1 К работе на машине допускаются обучающиеся, знающие её устройство и прошедшие специальный инструктаж.
- 1.2 Возле оборудования должны быть правила работы и инструкции по технике безопасности.
- 1.3 Соблюдать осторожность, находясь вблизи движущихся элементов машины.
- 1.4 Определять готовность взбитых продуктов, снимать сменные механизмы только после полной остановки машины.
- 1.5 Соблюдать осторожность, находясь вблизи движущихся элементов машины. Определять готовность взбитых продуктов, снимать сменные механизмы только после полной остановки машины.

### **2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

- 2.1 Установить и надежно закрепить сначала бачок, а затем взбиватель; установить скорость вращения взбивателя; повернуть ручную крышку планетарного редуктора и убедиться, что взбиватель не касается дна и стенок бачка.
- 2.2 Проверить работу машины на холостом ходу.

### **3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1 Следует загружать бачок на 50% емкости.
- 3.2 Во время работы машины не допускается загружать в бачок продукт, брать пробу и наклоняться над бачком.
- 3.3 Во время работы не допускается: изменять частоту вращения взбивателя (за исключением взбивальных машин МВ-35М и МВ-6); добавлять продукт в бачок (кроме машин, где предусмотрен загрузочный лоток).

### **4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 4.1 При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, подачу к нему электроэнергии, сырья, доложить мастеру производственного обучения (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

### **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

- 5.1 Оборудование отключить.
- 5.2 В конце работы бачок и взбиватели промыть горячей водой и вытереть насухо. Корпус и другие части очистить щеткой и протереть тканью.

Разработал:

Мастер производственного обучения



И.В. Сурина

Согласовано:

Инженер по охране труда



О.В. Кутурова