СОГЛАСОВАНО уполномоченный по охране труда _____/ Е.И. Мед «20» февраля 2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ИОТ-2.21-2017

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на 2 группу по электробезопасности.

К работе с применением переносных электроинструментов студенты не допускаются.

- 1.2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины.
- 1.3.На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.
- 1.4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору колледжа и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
- 1.5. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: фартук х/б, ботинки, перчатки диэлектрические, защитные очки
- 1.6. При работе с применением переносных электроинструментов возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - -травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;
 - -ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;
- -поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.
- 1.7. К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, полностью ознакомленные с инструментами и оборудованием, обученные правильному обращению с ними и безопасным приёмам работы.
- 1.8. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе.
- 1.9.Запрещается работать на неисправном оборудовании и с неисправным инструментом.
- 1.10.При работе с электроинструментом обязательно использовать защитные средства: диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики
- 1.11. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- 2.1. Правильно надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, спрятать волосы под головной убор.
- 2.2. Проверить наличие и исправность: токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления в электрофицированном инструменте, токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, кнопок), режущего, измерительного инструмента и

приспособлений, крепления для резьбовых соединений, легкость и плавность ходовых частей, устройств для крепления инструмента.

2.3. Проверить работу инструмента на холостом ходу и исправность пусковой коробки путём включения и выключения кнопок, рычагов управления

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1.Во избежание травм запрещается:
 - передавать инструмент другим лицам;
- разбирать инструмент и проводить самому какие-либо ремонтные работы;
- держатся за электропровод инструмента;
- пользоваться защитными средствами с истекшим сроком испытания;
- работать при вибрации электроинструмента;
- работать при неправильном креплении режущего инструмента.
- 3.2.Не допускать наличия гвоздей и других металлических предметов в обрабатываемом материале.
- 3.3.После установки обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте включить электроинструмент, подавать (нажимать) его так, чтобы не было резкого движения или толчка.
 - 3.4.Обрабатывать детали в специальных пакетах (шаблонах) или надёжно укрепив их.
 - 3.5.Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении.
- 3.6. Работая переносным электроинструментом, следить за тем, чтобы не происходило скручивание питающего кабеля и не было других механических воздействий.
 - 3.7.Обязательно выключить электроинструмент при:
 - уходе от рабочего стола (места) даже на короткое время;
 - временном прекращении работы;
 - перерыве в подаче электроэнергии;
 - переходе с одного участка работы на другой;
 - уборке рабочего места;
 - обнаружении неисправности в электроинструменте;
 - установке, измерении детали.
 - 3.8. Хранить электроинструмент в определенном месте.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1.При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушения изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.
- 4.2.В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.
- 4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
 - 4.4.При поражении электрическим током немедленно отключить

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 5.1.Отключить электроинструмент от сети, и привести его в порядок.
- 5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать все приспособления и инструменты в отведенное место.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Заведующий хозяйством

И.Н. Ващенко

Согласовано:

Инженер по охране труда

Уучу О.В. Кутурова